

CONSIGLI SULLA GIUSTA TEMPERATURA DI STAMPA CON TERMOPRESSA SU COTONE

Salve, le borse di cotone da 140 gr. a che temperatura vanno stampate con una pressa senza uscirne “cotte”?Grazie

Alessandro, Formia

Un trasferimento 180°C per 30 secondi è normalmente sopportato dal cotone. Può essere vantaggioso usare lo stuoino in silicone tra la piastra superiore e il transfer, anche se ciò implica un aumento della temperatura e del tempo di trasferimento.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/1291/consigli-sulla-giusta-temperatura-di-stampa-con-termopressa-su-cotone/>