

## **SOLVENTI E STRIPPAGGIO. SICUREZZA E PROTEZIONI DA USARE**

Buongiorno, volevo delle informazioni per la sicurezza al momento della pulizia del colore (plastisol) e strippaggio dei telai. Non riesco a capire che tipo di guanti e maschere prendere.

***Luca, Bologna***

Il nostro **[Solvente Pulizia Telai 51](#)** è solo moderatamente aromatico, non infiammabile. La protezione personale può essere costituita da normali guanti in lattice e maschera con filtro ai carboni attivi.

Il **[prodotto di strippaggio](#)**, invece, è del tutto inodore, non occorre maschera, ma occhiali protettivi per ripararsi da spruzzi, oltre ai guanti in lattice. Questo prodotto è leggermente corrosivo.

CPL Fabbrika non tratta articoli per la **protezione personale**: può trovarli localmente in **negozi specializzati** o perfino presso ferramenta.

E' importante che, insieme all'articolo, le consegnino la scheda di sicurezza con relative specifiche.

L'uso dell'acqua ragia prima del Solvente 51 è del tutto superfluo.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

**<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/8215/sicurezza-duso-di-solventi-e-strippaggio-per-serigrafia/>**