

INCISIONE DI CLICHÉ TAMPOGRAFICI IN ACCIAIO

Perché le incisioni di piccole dimensioni su cliché neri non vengono fuori bene? Abbiamo fatto fare fuori il cliché in acciaio e guardandolo al microscopio ho visto che il retino usato è diverso dal nostro. Il retino da noi usato crea coni, sul cliché in acciaio invece cilindri di dimensioni molto più piccole. Il problema può essere il retino? Oltre al classico retino ne esistono altri?

Patrizia, Camponogara

I normali retini per incidere i cliché tampografici hanno densità 90% e lineatura 120.

È normale che sui comuni **fotopolimeri rossi** per tampografia l'incisione abbia forma conica, ma questo non pregiudica la qualità della stampa finale.

Non conosco i cliché neri utilizzati da voi.

Mi risulta che i **cliché in acciaio** si differenzino da quelli in fotopolimero per la durata, ma non per la qualità dell'incisione. È comunque corretto che questi ultimi presentino incavi cilindrici, perché diversa è la modalità di incisione.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/8132/incidere-cliche-tampografici-in-acciaio/>