

PUNTINI SULLA COVER STAMPATA IN SUBLIMAZIONE. COME RISOLVERE?

Foto di copertina tratta da: alibaba.com

Stampando sulle cover con la sublimazione mi vengono puntini come fosse polvere che si vedono controluce. Come posso risolvere? Uso un forno con il sottovuoto e una stampante Ricoh.

Valentina, Torino

I puntini sono colorati fuori dall'area del disegno, oppure sono bianchi dentro l'area del disegno?

Nel primo caso dovrebbe vedere i medesimi puntini già sulla **carta transfer**, attorno al disegno.

Nel secondo caso potrebbe trattarsi di imperfezioni sulla superficie delle <u>cover</u>. Come se lì l'inchiostro sublimatico non si trasferisse.

Se i puntini sono netti e ben definiti non si tratta, a mio avviso, di un problema di sottovuoto o di tempo o di temperatura.

Se i puntini sono netti e ben definiti non si tratta di un problema di sottovuoto o di



tempo o di temperatura.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/110834/problema-puntini-stampa-sublimatica-cover/