

## **POSSIBILI CAUSE DELL'ERRATO SVILUPPO DEL TELAIO**

salve sig. ratto sono suo cliente, ho problemi a incidere un telaio per stampare in colore oro le copertine delle tesi di laurea, essendo caratteri piccoli appena lavo il telaio i caratteri si aprono e si uniscono, uso i vostri prodotti telaio 99 fili emulsione screen sol diazo, e per quanto riguarda l'esposizione uso un espositore autocostruito con 6 neon alla distanza di 3 cm, devo dire che fino ad ora ha funzionato tutto a meraviglia grazie e buon lavoro

antonio, caltanissetta

La causa più probabile è che il tempo di esposizione sia troppo basso. Provi ad aumentarlo del 50% e valuti il risultato. Altre cause possibili possono essere:

- La gelatina è vecchia (La gelatina sensibilizzata dura a temperatura ambiente non più di un mese - per aumentarne la durata occorre tenerla in frigo)
- Le scritte sono troppo piccole per un tessuto a 100 fili. provi con il 120 fili
- L'adesione tra la pellicola e l'emulsione è insufficiente e le scritte si sbavano; di conseguenza deve dare troppa pressione con l'acqua di sviluppo e la gelatina salta via attorno alle scritte.

Tutte queste cause possono contribuire da sole o contemporaneamente. Non è detto che individuandone una lei risolva il problema.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/683/possibili-cause-dellerrato-sviluppo-del-telaio/>