

COME USARE I SALI DI STRIPPAGGIO PER RECUPERARE UN TELAIO SERIGRAFICO

Visto che sono un principiante riuscirebbe a spiegarmi, in parole povere, la procedura per lo strippaggio di un telaio con gli appositi sali?

Matteo

I nostri [sali di strippaggio](#) sono in confezione da 100 gr.

Si sciolgono i 100 gr di sali in 5 litri d'acqua, e si ottengono 5 litri di preparato pronto all'uso, da conservare in una tanca di plastica. La tanca metallica reagirebbe con i sali, rendendoli inefficienti.

- Si posa il telaio nella vasca, in posizione orizzontale.
- Si bagna una spugna con il preparato di strippaggio e si stende il liquido sulla superficie dell'emulsione.
- Si attende circa 2 minuti, e non oltre, che lo strippaggio agisca, schiarendo leggermente il colore dell'emulsione.

A questo punto si sciacqua con una doccetta o, ancora meglio, con acqua a pressione. L'emulsione viene lavata via in quasi tutte le parti.

Si ripete il procedimento sulle zone ancora ricoperte di emulsione.

Si sciacqua il telaio, si asciuga, e si può emulsionare nuovamente, senza alcun intervento di sgrassaggio.

Nota importante: mai attendere più di due minuti e lasciare asciugare lo strippaggio sul telaio: così facendo, infatti, l'emulsione reagisce e diventa indelebile.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiitalia.cplfabbrica.com/7771/recupero-di-un-telaio-serigrafico-inciso/>