

STRIATURE SULLA CARTA TRANSFER SUBLIMATICA. POSSIBILI CAUSE

Stampo in sublimazione, ma ho un problema con la carta transfer sublimatica Texprint XP sulla quale si formano delle righe in fase di stampa. Come posso risolvere?

Fulvio

In relazione al suo problema, delle striature che si producono sulla [carta transfer sublimatica](#) Texprint XP, ho interpellato l'importatore e questo è il suo parere:

- Con ogni probabilità il difetto è dovuto alla **testina di stampa**, che deve essere periodicamente pulita, specie se la macchina sta ferma per più di 2-3 giorni.
- La **pulizia della testina** si gestisce dal computer, andando su "proprietà stampante/pulizia testina".
- Con le **stampanti Epson**, utilizzate con inchiostri sublimatici, si consiglia di effettuare qualche stampa ogni 2-3 giorni, anche su carta comune.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/8628/stampa-sublimatica-con-striature-su-carta-transfer/>